RLC Lyon RLC@lliance	CHRONOTACHYGRAPHE NUMERIQUE	FO TAC 01 - Annexe 01/11/2020

Certificat d'Inspection Périodique

Certificat n° : 6189 Accréditation Cofrac Inspection n° 3-1503. Liste des Sites et Portées disponibles sur www.cofrac.fr	Fait en deux exemplaires : Centre Adhérent / Demandeur Le : 05-06-2025

IDENTIFICATION ORGANISME

ORGANISME D'INSPECTION (TÊTE DE RÉSEAU)	LIEU D'INSPECTION (ATELIER)
RLC Lyon 48 Rue Victor Hugo 42400 Saint-Chamond	SEC 51 rue du Colombier 37700 Saint-Pierre-des-Corps

IDENTIFICATION CLIENT

PROPRIÉTAIRE (DÉTENTEUR)	EXPLOITANT (UTILISATEUR)
TRANSDEV LOCATION DE VEHICULE 23 RUE ETTORE BUGATTI 37000 TOURS	TRANSDEV LOCATION DE VEHICULE 23 RUE ETTORE BUGATTI 37000 TOURS

INFORMATIONS CONCERNANT L'INSPECTION

Date de la Vérification : 05-06-2025 08h27	Marque du Véhicule : IRISBUS	Immatriculation : BW-075-LN	MEC : 17-10-2011
Fabricant VU : Continental Automotive GmbH	Type VU : 1381.1072100015	N° Série VU : 2292195	N° Homologation VU : e1-84
Nombre de Marques AL42 apposées : 2			

INSCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Procédure utilisée : Annexe Technique Sogar - PROCEDURE IP + LIM (1B / 1C) - 14-10-2024	N° Série Véhicule : VNESFR1600M012830	Taille Pneumatiques : 295/80R22.5
w (imp/km) : 9871	k (imp/km) : 9871	l (mm) : 3211
Référence à la Procédure des Incertitudes de Mesure : PR TAC 07		

Points de vérification prévus par la Réglementation :

- Conformité VU aux prescriptions de la réglementation,
- Contrôle EMT VU (Erreur vitesse / Erreur distance)
- Contrôle EMT Essais 1000m (Erreur vitesse / Erreur distance)

Résultat de l'intervention

Le technicien déclare l'intervention validée	
L'organisme SEC désigne M RENAULT Teddy comme technicien de l'intervention. Il a pris connaissance et valide les valeurs du rapport.	Commentaire: