LIEBHERR 509 9448 2010

Marque	Modèle	Nombre d'heures	Date de mise en circulation ou année
LIEBHERR	**509**	**9448**	**2010**

Commentaires globaux

VÉHICULE USÉ MAIS ENCORE EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT



Le

04/06/2026

À

HORGBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/fabeb8f1-e174-4707-bd0b-4de793231e7b

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Chargeur
Identification vendeur	NGE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Liebherr
Modèle	509
Date de mise en circulation ou année	2010
Numéro de série	VATZ1112HZB024761
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Arrière
Etat trains roulants	Mauvais
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Godet
Nombre de places (car & bus)	1
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule usé intérieur/extérieur
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Chargeur
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	400/70/18
Etat des pneus	Usé
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Usé, très sale
Transmission	Arrière
Nombre de vitesses	2

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras





Photo des hydrauliques (quand présent)







Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	9448

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule usé mais encore en état de fonctionnement