INVENTAIRE N°1468 2025

Marque	Modèle	Nombre d'heures	Date de mise en circulation ou année
FENWICK	**R16**	**8018**	**2019**

Commentaires globaux

BON ÉTAT GÉNÉRAL
DEMARRE



Le

26/09/2025

À

JAVRON-LES-CHAPELLES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/1babee1c-00ec-4404-b195-074df2173b4a

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Divers
Sous catégorie de produit	Chariot frontal
Identification vendeur	Chariot frontal

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fenwick
Modèle	R16
Date de mise en circulation ou année	2019
Numéro de série	P21120v01383
Numéro d'immatriculation	5
Energie	Électrique
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	1
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Chariot frontal
Nombre de portes	1
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo compteur d'heures



Nombre d'heures 8018

Photo console centrale



Photo poste de conduite





Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon état général Demarre