INVENTAIRE N°1464 2025

Marque	Modèle	Nombre d'heures	Commentaires globaux
JUNGHEINRICH	ERE225	4372	BON ÉTAT GÉNÉRAL DÉMARRE PAS DE PLAQUE DE TARRE OU CONSTRUCTEUR



Le

26/09/2025

À

JAVRON-LES-CHAPELLES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/05522d5d-cc9a-4073-b7f8-0cba03b3766c

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Divers
Sous catégorie de produit	Chariot frontal
Identification vendeur	Chariot frontal

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Jungheinrich
Modèle	Ere225
Numéro d'immatriculation	19
Energie	Électrique
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	1
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Bon état
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Chariot frontal
Nombre de portes	1
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bln

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	4372

Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon état général Démarre Pas de plaque de tarre ou constructeur