CITROËN BERLINGO 382531 03/06/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**BERLINGO**	**382531**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
03/06/2013	**VÉHICULE KILOMÉTRÉ, TRÈS SALE ET EN MAUVAIS ÉTAT GÉNÉRAL. À RÉSERVER À DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE.**







Le

03/11/2026

À

48 CHEMIN DES RUELLES 89380 APPOIGNY FRANCE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d72d5203-a316-48ee-a81c-2ca5d5da1218

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	CTTE
Identification vendeur	COLAS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	CITROËN
Modèle	BERLINGO
Date de mise en circulation ou année	03/06/2013
Numéro de série	VF77B9HFODN510367
Numéro d'immatriculation (A)	CV-291-JV
Puissance	66 kW
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	MOTRICITÉ RENFORCÉE FAM
Etat trains roulants	Mauvais
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule en état d'usure général avec 382531 km à réserver à des professionnels automobile.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	BLANC
Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	195/70R15C
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles





Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Moyen
État de l'intérieur	Mauvais
Transmission	MOTRICITÉ RENFORCÉE FAM
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT

Photo du certificat d'immatriculation





Présentation du dernier contrôle technique — PRÉSENTÉ(E)

Date du dernier contrôle technique — 16/07/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	382531

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES


Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12	
Photo dégât 13	
Photo dégât 14	
Photo dégât 15	

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Véhicule kilométré, très sale et en mauvais état général. À réserver à des professionnels de l'automobile.
Photos annexes	