
CITROËN BERLINGO 254000 21/05/2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
CITROËN	**BERLINGO**	**254000**	**21/05/2015**

Commentaires globaux

**MAUVAIS ÉTAT GÉNÉRAL
DIVERSES PIÈCES
MANQUANTES NE
DÉMARRE PAS, MANQUE
PARE-CHOCS AVANT
MONDEL DANGEL 4X4**



Le

03/03/2026

À

ATELIER D'AJACCIO SARROLA CARCOPINO LIEU-DIT CALDANICCIA 20167 MEZZAVIA - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/fe5f394d-af3b-4a21-9afe-a5fe04489c6b

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Ctte
Identification vendeur	Collectivité de Corse

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Berlingo
Date de mise en circulation ou année	21/05/2015
Numéro de série	VF77F9HF0FJ597606
Numéro d'immatriculation	DR-982-RM
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Mauvais
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Mauvais état général Diverses pièces manquantes Ne démarre pas
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ctte
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195 65 15
Etat des pneus	Mauvais
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Correct
Etat intérieur	Correct
Transmission	4x4
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Kilométrage	254000

Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo du coffre



DOMMAGES

Dommages


Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Mauvais état général Diverses pièces manquantes Ne démarre pas, manque pare-chocs avant Mondel dangel 4x4