
INVENTAIRE N°1851 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Commentaires globaux
CITROËN	C3	256598	VÉHICULES TRÈS SALE , DÉMARRE ET ROULE









Le

18/11/2025

À

MARTIGUES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/8e7f58d5-c26c-457f-b882-8fce98e86936

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Identification vendeur	Terideal

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C3
Numéro d'immatriculation	AX-883-LF
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Nombre de places (car & bus)	2
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	185/65r15
Etat des pneus	Usé
Etat carrosserie	Mayen
Etat soubassements	Bln
Etat intérieur	Sale
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	256598

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicules très sale , démarre et roule