CITROËN C3 112156 01/10/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**C3**	**112156**	

Date de mise en circulation ou année

01/10/2016

Commentaires généraux

**BON ÉTAT GÉNÉRAL.
VÉHICULE À NETTOYET
EXTERIEUR ET
INTERIEUR.
RETROVISEUR DROIT À
CHANGER.**









Le

22/07/2026

À

TRANS LOISIRS PARC LOGISTIQUE ZI DE MANE BRECH - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/533f9b44-4846-4f28-8259-8c9b511059d7

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	Trans Loisirs Ouest

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	citroën
Modèle	C3
Date de mise en circulation ou année	01/10/2016
Numéro de série	VF7SCBHW6GW647647
Numéro d'immatriculation (A)	EG-291-HR
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	traction
Etat trains roulants	ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	A nettoyer.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels


Type de véhicule	VL
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/65R15
Etat des pneus	ok
Etat carrosserie	ok
Etat soubassements	ok
État de l'intérieur	sale
Transmission	ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	112156
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9	
Photo dégât 10	

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Bon état général. véhicule à nettoyet exterieur et interieur. retroviseur droit à changer.
Photos annexes	