CITROËN C4 257707 10/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	C4	257707	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
10/2009	VÉHICULE QUI DÉMARRE MAIS PRÉSENTE TRACE D'HUILE IMPORTANTE AU NIVEAU DU CARTER MOTEUR









Le

05/11/2026

À

CNE ETABLISSEMENT HRM CHAMP LAIN-RD 23 21190 TAILLY FRANCE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d6ec343f-6f68-46d4-a72e-23273292fbfc

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Dérivé VP
Identification vendeur	Rougeot TP

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C4
Date de mise en circulation ou année	10/2009
Numéro de série	VF7LC9HXC9Y577226
Numéro d'immatriculation (A)	AD934JB
Puissance	90ch
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule de société en 2 places, Trace de fruits d'huile au niveau du carter
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Gris
Type de véhicule	Dérivé VP
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	20555r16
Etat des pneus	50%

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Bon état général
Etat soubassements	
État de l'intérieur	Siège conducteur abîmé
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	04/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	257707
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord





Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo sièges arrière

Photo du coffre






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux — Véhicule qui démarre mais présente trace d'huile importante au niveau du carter moteur

Photos annexes