CITROËN JUMPER 155749 INCONNUE

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	JUMPER	155749	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
INCONNUE	VOYANT MOTEUR ALLUMÉ, BATTERIE HS, CARROSSERIE, ABÎMÉE









Le

18/11/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/cd14324b-1e2e-4f87-a89e-faa56821a25e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	DW-420-WE NATRAN

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Jumper
Date de mise en circulation ou année	Inconnue
Numéro de série	VF7YCUMFB12984026
Numéro d'immatriculation (A)	DW-420-WE
Puissance	Inconnue
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Attelage, remorque, marchepied, arrière, radar de stationnement arrière, vitres, avant électrique, régulateur de vitesse, rétroviseur électrique, fermeture centralisée à distance, climatisation, manuelle, autoradio CD, commande au volant , Caméra de recul
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Bosse enfoncement et rayures sur plusieurs éléments du véhicule autocollant sur toute la carrosserie du véhicule, batterie HS, Rétroviseur extérieur droit et gauche cassés , Voyant moteur allumé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	215/70 R15C
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Autocollant sur tous les éléments de la Carrosserie, bosse, rayures et enfoncement sur plusieurs éléments, marchepied, arrière, tordus, rétroviseur, droit et gauche, cassé,
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Salle et quelques éléments plastiques, abîmés et cassés les Parent soleil droit et gauche sont manquants
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche





Vue de 3/4 avant droite





Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	155749
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)











Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1














ASR
OFF









Photo dégât 2



Photo dégât 3
















Photo dégât 4







Photo dégât 5





Photo dégât 6








Photo dégât 7
























Photo dégât 8










naTran


naTran




ATTENTION
ANGLES MORTS


DW-420-WE
89












CITROËN
DW-420-WE




Photo dégât 9







Photo dégât 10





Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Voyant moteur allumé, batterie HS, Carrosserie, abîmée
Photos annexes	