INVENTAIRE N°2627 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
CITROËN	**JUMPER**	**9999999**	**21/02/2008**

Commentaires globaux

VÉHICULE TRÈS USAGÉ
MOTEUR HS.



Le

02/04/2026

À

BREST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7e2ca272-5a13-49f5-bf85-4bd698429f83

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vu
Identification vendeur	D272

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Jumper
Date de mise en circulation ou année	21/02/2008
Numéro de série	Vf7ybamfb11369004
Numéro d'immatriculation	226amf29
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Voir fiche inventaire
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ctte
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	215/70r15 106/107
Etat des pneus	Craquelé avant Craquelé arrière hs
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation




Contrôle technique





Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	9999999

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5




Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule très usagé moteur hs.