CITROEN JUMPER 260000 2/03/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROEN	**JUMPER**	**260000**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
2/03/2013	**VÉHICULE QUI NE DÉMARRE PAS (BATTERIE HS) MOTEUR TRÈS FATIGUÉ**



Le

30/10/2026

À

5 RUE CLAIRVOT - 21850 - SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9f9e2af1-c914-447d-aba1-ff36172148c2

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Camion
Identification vendeur	Desertot

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroen
Modèle	Jumper
Date de mise en circulation ou année	2/03/2013
Numéro de série	VF7YBTMFB12368808
Numéro d'immatriculation (A)	CR-551-ZJ
Puissance	131ch
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Clim Vitres électriques
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule tournant défaut majeur carrosserie sur le toit et latéral.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Camionnette fourgon
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	7
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	21570r15
Etat des pneus	Usés craquelé

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Défaut majeur toit et latéral Enfoncement
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Sale et sièges troués
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	260000
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo sièges arrière





Photo du coffre







Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2











Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5







Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



Photo dégât 11



Photo dégât 12








Photo dégât 13



Photo dégât 14



Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Véhicule qui ne démarre pas (batterie HS) Moteur très fatigué
Photos annexes	