AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F069423994

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/05/2026	26280122

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S081F020**

(9) RAISON SOCIALE :
SERVICE TECHNIC AUTOMOBILE

(3) COORDONNÉES :
3 RUE JACQUES MONOD
ZA VAL DE CAUSSELS
81000 ALBI
05-63.77.65.56

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 081F0135

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
9860 SB 81 (F)	22-11-2000	22-11-2000

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPER FT3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7232B5216010637	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
232B52	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

143482

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce (AVG,AVD)
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVD)

Défaillances mineures

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD,AVG)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
07/12/2018:113445 Kms / 07/11/2019:116601 Kms / 03/12/2020:121371 Kms / 02/12/2021:126268 Kms / 06/12/2022:128338 Kms / 01/12/2023:133394 Kms / 09/12/2024:137197 Kms / 16/12/2024:137201 Kms / 01/12/2025:140849 Kms /

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-21.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		91%			3%	
Forces verticales		1236daN			717daN	
Frein de service						
Forces de freinage	429daN		469daN	225daN		246daN
Déséquilibre (<20%)		9%			9%	
Force de freinage (efficacité)	429daN		469daN	225daN		246daN
Taux d'efficacité (=>50%)				70%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				24%		

Opacité des fumées (1.84m-1) C1:0.67 C2:0.55
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.5% D:-2.2%