EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZD01108464

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/07/2026	26153488

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S024Z127

(9) RAISON SOCIALE : COPINE SECURITE CONTROLE

(3) COORDONNÉES : 7 CHEMIN DU LANNIER
24750 TRELISSAC

Tel : 05.53.09.66.40

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 024Z1056

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
6581 TR 24 (F)	15/02/2000	15/02/2000

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY COMB

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7BEDHXA12638616	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MCT5203JL247	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

274 651

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

0.4.1.a.2. - ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle
2.1.3.b.2. - ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations - AVG
3.3.1.b.2. - MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé - D
3.4.1.a.2. - ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences - AVG, AVD
4.1.1.c.2. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu - AVG
4.1.2.a.2. - ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences - G, D
4.2.1.a.2. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse - AVD
4.2.1.b.2. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse - ARG, ARD
4.4.3.a.2. - CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences - AVG, AVD
5.1.1.b.2. - ESSIEUX : Mauvaise fixation - ARG, ARD
5.3.3.a.2. - TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu - ARG, ARD
6.1.4.b.2. - PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Dispositif manifestement non conforme aux exigences - ARD
6.2.3.a.2. - PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement - D
6.2.6.a.2. - AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) - AV
7.1.2.b.2. - ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension - D
8.2.22.e.2. - OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. - PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route - AV

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.3.1.b.1. - MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé - G, D
3.6.1.a.1. - SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux
4.4.1.b.1. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) - ARD
4.6.1.b.1. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Glace défectueuse - ARD
4.7.1.b.1. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
5.2.3.e.1. - PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger - AVG, AVD, ARG, ARD
5.3.2.c.1. - AMORTISSEURS : Protection défectueuse - AVG, AVD
5.3.4.b.1. - ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré - AVG, AVD
6.1.1.c.1. - ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion - AV, AR
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - G, C, D, ARG
6.2.3.c.1. - PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées - AVG, AVD

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal - Page 1/2

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	+7.0 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	1 %		8 %	
Forces verticales :	910 daN		547 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	301daN	319daN	177daN	160daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		10 %	
Force de freinage (efficacité) :	301daN	319daN	177daN	160daN
Taux d'efficacité global (>=50%) :	65 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 19%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -3.1 % D : -3.7 %