# CITROËN JUMPY III VAN (V) 2.0 BLUEHDI 203227 01/04/2016

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **CITROËN** | **JUMPY III VAN (V) 2.0 BLUEHDI** | **203227** | |

Date de mise en circulation ou année

**01/04/2016**

Commentaires généraux







Le

**28/08/2026**

À

**TRANS LOISIRS PARC LOGISTIQUE ZONE INDUSTRIELLE DE MANE 56400 BRECH - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/fa2e9508-c933-46d0-bfe3-300433a51006

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | utilitaire |
| Identification vendeur | Trans Loisirs ouest |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | CITROËN |
| Modèle | Jumpy III Van (V) 2.0 BlueHDi |
| Date de mise en circulation ou année | 01/04/2016 |
| Numéro de série | VF7VFAHKKKZ087662 |
| Numéro d'immatriculation (A) | FL-304-ND |
| Type d'énergie (P.3) | Go |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | traction |
| Etat trains roulants | ok |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Nombre de places (car & bus) | 3 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | voyant moteur et voyant entretien |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Fourgon |
| Nombre de portes | 4 |
| Taille des pneumatiques | 215 65R 16V |
| Etat des pneus | ok |
| Etat carrosserie | ok |
| Etat soubassements | ok |
| État de l'intérieur | correct |
| Transmission | ok |
| Nombre de vitesses | 6 |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Photo du certificat d'immatriculation | |
| Photo du contrôle technique | |
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |
| Barré rouge | |
| Certificat d'aménagement | |
| Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques) | |
| Photo du certificat de conformité | |
| Autre document | |

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche




Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 203227 |
| Photo compteur d'heures | |
| Nombre d'heures | |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1






Photo dégât 2







Photo dégât 3







Photo dégât 4






Photo dégât 5








Photo dégât 6







Photo dégât 7






Photo dégât 8






Photo dégât 9

Photo dégât 10

# CONCLUSION

## Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes