BIALLER H3RH 2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
BIALLER	**H3RH**		

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
2008	**INCOMPLÈTE VENTE DANS L'ÉTAT**

Le

13/10/2026

À

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE UNIFIÉ DE MAINTENANCE DE FLOTTE 248 AV. LOUIS JONGET, Z.A - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b72f502f-b1ff-4bc6-a845-68406a42c043

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	OBJET
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Etraves
Identification vendeur	D80072

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Bialler
Modèle	H3rh
Date de mise en circulation ou année	2008
Numéro de série	4173
Numéro d'immatriculation (A)	
Puissance	
Type d'énergie (P.3)	
Boite manuelle/automatique	
Transmission	
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	
Type de véhicule	
Nombre de portes	
Nombre de places (car & bus)	
Type de suspension	
Taille des pneumatiques	
Etat des pneus	
Photos pneus ou chenilles	
Etat carrosserie	
Etat soubassements	
État de l'intérieur	
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche

Vue de 3/4 avant droite

Vue de 3/4 arrière droite

Vue de 3/4 arrière gauche

Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras





Photo des hydrauliques (quand présent)



Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

- Photo du tableau de bord
- Kilométrage
- Photo compteur d'heures
- Nombre d'heures
- Photo de la planche de bord
- Photo de la console centrale
- Photo kilométrage tachygraphe
- Photo poste de conduite
- Photo sièges avant
- Photo sièges arrière
- Photo du coffre
- Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)
- Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)
- Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1
Photo dégât 2
Photo dégât 3
Photo dégât 4
Photo dégât 5
Photo dégât 6
Photo dégât 7
Photo dégât 8
Photo dégât 9
Photo dégât 10
Photo dégât 11
Photo dégât 12
Photo dégât 13
Photo dégât 14
Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Incomplète Vente dans l'état
Photos annexes	