INVENTAIRE N°2579 2026

Commentaires globaux

ÉTAT MOYEN, BEAUCOUP D'OXYDATIONS ET QUELQUES COUPS



Le

24/03/2026

À

LAMBALLR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0f47c335-8697-449f-8711-3f8cd2323fce

Catégorisation

Photos extérieur

Photos supplémentaires

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Faucheuse
Identification vendeur	Grbd004

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD





Photo 3/4 ARD







Photo 3/4 ARG



Photo des hydrauliques (quand présent)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État moyen, beaucoup d'oxydations et quelques coups