# INVENTAIRE N°2091 2026

| Marque | Modèle | Kilométrage | Date de mise en circulation ou année |
|---|---|---|---|
| **FIAT** | **500** | **00000** | **14/09/2017** |




Le

**27/01/2026**

À

**FONTENAY-LE-COMTE - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/70c986e8-4a3a-4eee-8a46-c4dd5a72fd76

trustoo

## Catégorisation

## Descriptifs essentiels

## Descriptifs additionnels

## Documents

## Photos extérieur

## Photos intérieur

## Dommages

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Voiture |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Fiat |
| Modèle | 500 |
| Date de mise en circulation ou année | 14/09/2017 |
| Numéro de série | ZFA19900005423626 |
| Numéro d'immatriculation | EQ-016-LW |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Manuelle |
| Etat trains roulants | Bon |
| Nombre de places (car & bus) | 5 |
| Véhicule roulant | VÉHICULE NON ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR NON TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Citadine |
| Nombre de portes | 4 |
| Taille des pneumatiques | 205/55R16 |
| Etat des pneus | Bon |
| Etat carrosserie | Bon |
| Etat soubassements | Bon |
| Etat intérieur | Bon |
| Transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 6 |

# DOCUMENTS

## Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 00000 |

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



Autre photo intérieur



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3

