FIAT DOBLO 146720 10/11/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FIAT	DOBLO	146720	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
10/11/2016	PARE-CHOCS AVANT GAUCHE CASSÉ BOSSES AU NIVEAU DU TOIT PANNEAUX DE PORTE ARRIÈRE DROITE– ENFONCEMENT PARE-CHOCS ARRIÈRE, GRIFFE ET ARRACHEMENT DE MATIÈRE, BOSSE ENFONCEMENT TROU DANS LA SIX DE SIÈGE PASSAGER



Le

19/11/2026

À

MOUTTEC LILLE : 218 RUE DE LA LOUVIERE 59273 FRETIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e225e42f-7edc-483c-a30e-07fd10b6612c

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	UTILITAIRE
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	FIAT
Modèle	DOBLO
Date de mise en circulation ou année	10/11/2016
Numéro de série	ZFA26300006D47667
Numéro d'immatriculation (A)	EF-433-XZ
Puissance	88kw
Type d'énergie (P.3)	EN
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AVANT
Etat trains roulants	OK
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio commande au Volant Vitres électrique Rétroviseur électrique Climatisation manuelle régulateur de vitesse
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Assise de siège avant Droit
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	BLANC
Type de véhicule	CAMIONNETTE
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	195/65/16
Etat des pneus	CORRECT

Photos pneus ou chenilles


















Etat carrosserie	CORRECT
Etat soubassements	BON
État de l'intérieur	SALE À NETTOYER
Transmission	AVANT
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — **PRÉSENTÉ(E)**


Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique — **PRÉSENTÉ(E)**

Date du dernier contrôle technique — 16/10/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines


Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)


Photo du certificat de conformité

Autre document









PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	146720
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord





Photo de la console centrale





Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant





Photo sièges arrière

Photo du coffre









Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2



Photo dégât 3







Photo dégât 4







Photo dégât 5








trustoo


trustoo

Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux Pare-chocs avant gauche cassé Bosses au niveau du toit Panneaux de porte arrière droite–enfoncement Pare-chocs arrière, griffe et arrachement de matière, bosse enfoncement Trou dans la six de siège passager

Photos annexes



