49505

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 633124197

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/03/2025	25052712

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S056S011

(9) RAISON SOCIALE : **SECURITE AUTO 56**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0297479256
RPT du Prat
56000 VANNES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 056S1163
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
5498 YB 56 (F)	09/09/2005	09/09/2005

Marque	Désignation commerciale
FIAT	DOBLO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA22300005348935	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
223ZXA1A2A	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

139831

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable, AR.
4.1.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu, AVG.

Défaillance(s) mineure(s)

6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AV,AR.
6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AV.
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARG.
8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0300 P0340 P0203 P0202 P0204

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

04/06/2018 : 88778km / 29/05/2019 : 94019km / 04/06/2019 : 94021km / 30/06/2020 : 102185km / 19/05/2021 : 113594km / 02/06/2021 : 114224km / 27/04/2022 : 125262km / 16/03/2023 : 131243km / 14/03/2024 : 136203km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+5.7m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	4%		2%	
Forces verticales :	733daN		681daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	261daN	258daN	105daN	202daN
Déséquilibre (<20%):	1%		48%	
Forces de freinage (efficacité) :	261daN	258daN	105daN	202daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	58%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 26%

Emissions à l'échappement :
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.10% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) -1.0% -0.8%