INVENTAIRE N°1906 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FIAT	**DUCATO**	**166464**	**26/08/2003**

Commentaires globaux

VEHICULE EN MAUVAIS ETAT BRUIT DE COURROIE







Le

01/12/2025

À

PLERIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a1284c57-397f-4aec-9681-e609053fdb8d

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vu
Identification vendeur	Fc027

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Ducato
Date de mise en circulation ou année	26/08/2003
Numéro de série	ZFA24400007289867
Numéro d'immatriculation	1565wr22
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle 5 vitessew
Etat trains roulants	Non verifiable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitre elec rdtro elecradio
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Etat usage
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vu
Nombre de portes	T
Taille des pneumatiques	215/75 r16c
Etat des pneus	30% d usure avant 10% d usure arriere mais craquelés
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	D usage
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	166464

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Vehicule en mauvais etat bruit de courroie