FIAT DUCATO 155274 01/03/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FIAT	**DUCATO**	**155274**	**01/03/2010**

Commentaires globaux

VÉHICULE ÉTAT MOYEN,
CONTRÔLE MOTEUR
IMPOSSIBLE BATTERIE HS



Le

09/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a7e65654-01c9-4006-9de5-ee821b1b1f00

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Ambulance
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Ducato
Date de mise en circulation ou année	01/03/2010
Numéro de série	ZFA25000001686308
Numéro d'immatriculation	AM-323-NP
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Usé
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation radio cd
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	État carrosserie moyen, bosses et enfoncement intérieur sièges ok, tapis de sol troué
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ambulance
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	215/70/15
Etat des pneus	Usé
Etat carrosserie	Correct, enfoncement pavillon côté droit
Etat soubassements	Enfoncement côté gauche
Etat intérieur	Moyen
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	155274

Photo tableau de bord





Photo console centrale



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule état moyen, contrôle moteur impossible batterie hs