INVENTAIRE N°2628 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FIAT	**DUCATO**	**182611**	**02/02/2016**

Commentaires globaux

VÉHICULE PLUTÔT MAUVAIS ÉTAT, PAS MAL DE DÉFAUTS DE CARROSSERIE ET DE TRACE D'USAGE.



Le

02/04/2026

À

BREST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/aae80908-6816-4f53-b3aa-84b82f590851

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vu
Identification vendeur	C908

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Ducato
Date de mise en circulation ou année	02/02/2016
Numéro de série	Zfa25000001117012
Numéro d'immatriculation	396ahm29
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Nombre de places (car & bus)	6
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Voir fiche inventaire
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ctte
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	215/70/r15
Etat des pneus	Ar 80% d usure avant 80% d usure
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation




Contrôle technique





Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	182611

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule plutôt mauvais état, pas mal de défauts de carrosserie et de trace d'usage.