Ordre de réparation

Code Parc : 055208

Immatriculation : 7378 ZD 56

Nature de véhicule : FOURGON, Tôlé, Benne

N° OR	Date d'entrée	Compteur	Nature d'activité	Objet	Description des travaux
OR26040066	13/04/2026	0	Réparation	Remise en état	- Réformer le véhicule
OR26030048	09/03/2026	119 546	Réparation	Remise en état	- Dépannage boulevard de la PAIX fuite de liquide de refroidissement suite choc avec un autre véhicule - Remplacer radiateur de refroidissement par un d'occasion au magasin - Redressage traverse AV - Remplacer plaque immatriculation
OR25110024	16/10/2025	117 973	Réparation	Remise en état	- Remise en place porte latéral et remplacer chariot centrale - Vidange 4 filtres - Remplacer pneus AV
OR25080083	26/08/2025	116 717	Réparation	Préparation à la visite technique/CT	- Prépa et passage au CT
OR25020029	07/01/2025	112 110	Réparation	Réparation divers	- Remplacer lampe code avg+avd avec dépose des phares - Remplacement poignée - Remplacement filtres
OR24090120	24/09/2024	108 968	Réparation	Réparation divers	- Multiple dépannage en attendant la commande batterie et démarreur. Remplacement démarreur et batterie - Remise en état de la masse
OR24080090	14/08/2024	107 710	Réparation	Remise en état	- Passage au CT complet 12H - Remplacer tirant de porte AVG
OR24060100	27/06/2024	0	Réparation	Remise en état	Est il possible de prendre le camion demain apres midi ou vendredi après midi le joint de la portière est défait, le feu arrière gauche ne fonctionne plus et problème batterie à du mal a démarrer - Controle état batterie + charge +conso repos - Remplacement serrure de porte ARG

N° OR	Date d'entrée	Compteur	Nature d'activité	Objet	Description des travaux
Code Parc : 055208					
Immatriculation : 7378 ZD 56					
Nature de véhicule : FOURGON, Tôlé, Benne					
OR24030007	01/03/2024	102 494	Réparation	Remise en état	- Controle état batterie (batterie remplacer en 2018) - Controle charge alterneteur - Controle conso courant au repos RAS - Controle fonction porte latérale - Dépose chariot + réglage - Graissage serrures et charnière - Refixer feu ARG
OR24010082	16/01/2024	101 570	Réparation	Réparation divers	- Vidange filtre à huile - Remplacer les 3 chariots de la porte latérale + modif maintien porte ouverte - Remplacement disques et plaquettes de frein - Essai sur route
OR24030039	01/12/2023	100 095	Réparation	Remise en état	-Remplacer lampe code AVG
OR23090006	28/08/2023	96 097	Entretien	Visite complémentaire	préparation au passage à la visite complémentaire et envoie au centre de contrôle
OR23070085	11/07/2023	94 300	Réparation	Recherche panne	CONTROLE VOYANT D'HUILE QUI CLIGNOTE CONTROLE NIVEAUX HUILE MOTEUR (RAJOUT 3.5 L) PASSAGE DIAG/REINITIALISER VIDANGE MOTEUR ESSAI LONG REAJUSTER NIVEAUX D'HUILE = MOTEUR MAXI
OR23030103	10/03/2023	90 243	Réparation	Remise en état	- Remise en état du faisceaux de porte ARG + POSE CACHE BANDEAU LATERAL REMPLACEMENT BANDEAU DE VEILLEUSE PLAQUE + REFECTION SEUIL PORTE ARG - Remplacer lampe clignotant G

N° OR	Date d'entrée	Compteur	Nature d'activité	Objet	Description des travaux
Code Parc : 055208					
Immatriculation : 7378 ZD 56					
Nature de véhicule : FOURGON, Tôlé, Benne					
OR23020114	09/02/2023	89 529	Réparation	Remise en état	- Remplacer 2 pneus AR - Contrôle odeur gaz d'échappement dans l'habitacle - Dépose du catalyseur + soudure
OR23010057	06/01/2023	88 527	Réparation	pompe hp HS	Vu avec Miguel - Remplacer pompe HP - Dépose des phares AV et remise en état avec vernissage effectué par l'atelier peinture
OR22120088	20/12/2022	88 527	Réparation	Remise en état	- Contole marche moteur, s'emballe par intermitence - Remplacer pédale d'accélérateur - Vidange filtre à huile,air,GO,Habitacle - Controle niveaux,pression,éclairage - Essai sur route
OR23040061	21/11/2022	87 614	Réparation	Réparation divers	CONTROLE ENTREE D'EAU INSTALLATION CHAMPIGNON NEUF ETANCHEITE DU GIRIPHARE
OR22110028	09/11/2022	88 462	Réparation	Remise en état	- Controle entrée d'eau pare brise en haut à DROITE DEGARNIR INT VHL EFFECTUE JOINT HAUT PARE-BRISE PAR EXTERIEUR
OR22080073	23/08/2022	85 631	Réparation	Remise en état	- Controle fonctionnent autoradio - Controle alimentation ok - Réparation faisceaux haut parleur remplacement de l'autoradio préparation au passage au CT, contrôle général, pression et état des pneus, des freins, de l'éclairage, de tous les niveaux, des jeux divers et des ceintures de sécurité envoie et récupération au CT

N° OR	Date d'entrée	Compteur	Nature d'activité	Objet	Description des travaux
Code Parc : 055208					
Immatriculation : 7378 ZD 56					
Nature de véhicule : FOURGON, Tôlé, Benne					
OR22100112	08/08/2022	85 220	Réparation	Pneumatique réparation, remplacement	- Dépannage au centre ville - Réparation roue AV
OR22060058	14/06/2022	84 138	Entretien	pneu avant HS	- Remplacer deux pneus AV (pneu en stock à l'atelier) recherche de panne sur ventilation intérieure, dépose de la facade de commande de ventilation et remplacement du module de commande
OR22060043	13/06/2022	84 138	Réparation	Remise en état	- Remplacer 2 pneus AV
OR22010043	10/01/2022	79 327	Réparation	Remise en état	- Contrôle voyant moteur avec perte de puissance - Passage à la valise de diag (vanne de recyclage et bougies de préchauffage défectueuses) - Remplacer bougie de préchauffage - Remplacer vanne de recyclage - Essai sur route
OR22010002	03/01/2022	78 992	Réparation	Remise en état	- Dépannage extérieur du CTM plus de batterie - Controle circuit de charge OK
OR21110028	27/10/2021	77 562	Entretien	Vidange entretien courant	- Vidange filtre à huile - Remplacer filtre GO,air,habitacle -Réparation de la platine de commande de ventilation - Passage au CT - Pose logo,numero informatique,bande réfléchissante
OR21090087	16/09/2021 12:02	78 600	Réparation	Recherche panne	Odeurs de fumée dans l'habitacle par moment et surtout au ralenti

N° OR	Date d'entrée	Compteur	Nature d'activité	Objet	Description des travaux
Code Parc : 055208					
Immatriculation : 7378 ZD 56					
Nature de véhicule : FOURGON, Tôlé, Benne					
OR21080012	02/07/2021	74 865	Réparation	Remise en état	- Controle éclairage - Réfection de la masse du feu ARD et nettoyage de la platine - Réparation faisceau éclairage de plaque - Remplacer 2 lampes éclairage de plaque - Controle fonctionne tri flash - Remplacer trifash avec modification du faisceaux - Controle bruit au freinage - remplacement des disques et plaquettes de frein AR - Redressage marche pied AR - Controle niveaux,éclairage,pression
OR21030099	17/03/2021	70 570	Manifestation	Remise en état	- Remplacer ensemble comodo - Controle niveaux,pression,éclairage
OR21020035	02/02/2021	68 870	Intervention entreprise exterieur	Réparation divers	suite disfonctionnement moteur et défaut tableau de bord, contrôle du retour et débit injecteurs dépose de la pompe HP et remplacement de celle-ci
OR20120068	14/12/2020	67 891	Visite périodique réglementaire	Visite technique/CT	vidange du moteur , remplacement des plaquettes de frein et disques de freins avant et divers lampes préparation au CT, contrôle général, pression et état des pneus, de l'éclairage, de tous les niveaux, des ceintures de sécurité et des jeux divers envoie et récupération au CT

N° OR	Date d'entrée	Compteur	Nature d'activité	Objet	Description des travaux
Code Parc : 055208					
Immatriculation : 7378 ZD 56					
Nature de véhicule : FOURGON, Tôlé, Benne					
OR19120030	11/12/2019	0	Visite périodique réglementaire	Visite complémentaire	préparation au passage au CT pour visite complémentaire, contrôle général, pression et état des pneus, des niveaux et de l'éclairage envoie au CT et récupération
OR19070065	16/07/2019	0	Réparation	Réparation divers	remplacement de l'avertisseur sonore
OR19040060	10/04/2019	57 687	Entretien	Vidange entretien courant	vidange du moteur avec remplacement des filtres à huile, air, Go, contrôle de tous les niveaux, de la pression et de l'état des pneus, de l'éclairage et remplacement de la résistance de chauffage
OR19040053	09/04/2019	0	Entretien	Revision	
OR19040020	01/04/2019	0	Réparation	Remise en état	suite bruit important au niveau de la boite de vitesses, dépose de celle-ci et remplacement par celle du fourgon peinture qui avait brûlé, puis réfection de la BV HS pour en avoir une d'avance
OR19020100	18/02/2019	0	Maintenance	Remise en état	remplacement d'un tirant de porte et contrôle des niveaux et de l'éclairage, réparation des feux stop
OR18120041	17/12/2018	0	Visite périodique réglementaire	Visite technique	
OR18060079	18/06/2018	51 807	Entretien	Remise en état	réparation d'une crevaison sur roue avant droite, avec dépose du pneu pour contrôle de l'état intérieur.
OR18050022	04/05/2018	50 889	Réparation	Pneumatique réparation, remplacement	réparation crevaison roue ARD
OR18030018	08/03/2018	49 728	Réparation	Remplacement de la batterie.	contrôle de la charge, remplacement de la batterie
OR18030014	06/03/2018	49 295	Maintenance	Dépannage	Démarrage au booster , batterie fatiguée
OR18010105	31/01/2018	0	Réparation	Fonctionnement des essuies glace.	probléme de fonctionnement des essuis glace, recherche de panne, dépose du moteur et de la tringlerie, échange du moteur.
OR17120058	18/12/2017	0	Visite périodique réglementaire	Visite complémentaire	

N° OR	Date d'entrée	Compteur	Nature d'activité	Objet	Description des travaux
Code Parc : 055208					
Immatriculation : 7378 ZD 56					
Nature de véhicule : FOURGON, Tôlé, Benne					
OR17110053	20/11/2017	48 476	Entretien	Vidange entretien courant + moteur cale et ctrl les pneus av.	échange filtres:huile air go+réparation clignotant avant gauche + montage deux pneus
OR17030121	28/03/2017	44 907	Réparation	Réparation pneu Ar	
OR17010128	23/01/2017	43 860	Réparation	Remplacement de la résistance de ventilation	
OR17010106	18/01/2017	43 792	Déplacement	Achat et commande de piéces	
OR16120063	16/12/2016	43 294	Visite périodique réglementaire	Préparation et visite technique	
OR16100134	24/10/2016	49 517	Réparation	Préparation et visite technique, remplacemenrt disque et plaquettes Av	
OR16060079	14/06/2016 14:02	40 889	Réparation	Remplacement verrouillage D et G et taquets hayon porte Ar , remplacement triangle	Rempl triflash/serrure porte ar.
OR16040114	21/04/2016 13:43	40 111	Déplacement	Vidange entretien courant	
OR15120111	17/12/2015	37 980	Entretien	Préparation et visite technique	
OR14120086	17/12/2014	32 218	Entretien	Préparation et visite technique, remplacement pneu Ar	
OR13120115	18/12/2013	28 796	Entretien	Préparation et visite technique	
OR13040018	02/04/2013	25 661	Déplacement	Achat piéces	
OR12120086	18/12/2012	24 851	Réparation	Préparation et visite technique	
OR12100151	31/10/2012	24 022	Entretien	Remplacement pneumatique Av	
OR12090152	28/09/2012	23 671	Sinistre	Présentation du véhicule à l'expert pour réparation	
OR12010078	18/01/2012	19 844	Déplacement	Opération technique n°5564	Controle de la fixation de la roue de secour.
OR11120083	15/12/2011	19 472	Réparation	Remplacement chariot sup de porte latérale droite	
OR11110144	28/11/2011	18 911	Réparation	Intervention sur triangle signalisation, réparation pneumatique	
OR12110035	08/11/2011	24 159	Entretien	Vidange entretien courant	
OR11080136	26/08/2011	17 359	Réparation	Remplacement triangle	
OR11010008	22/12/2010	12 858	Déplacement	Déplacement FIAT	
OR10100107	04/10/2010	11 652	Garantie	Recherche panne au démarrage voyant injection allumé (réparation chez fiat en garantie)	Remplacement du groupe d'injection

N° OR	Date d'entrée	Compteur	Nature d'activité	Objet	Description des travaux
Code Parc : 055208					
Immatriculation : 7378 ZD 56					
Nature de véhicule : FOURGON, Tôlé, Benne					
OR10080121	26/08/2010	11 303	Garantie	Contrôle diagnotic et déplacement Venete Auto dans le cadre de la garantie	Parfois voyant injection reste allumé, bruit moteur à froid parfois comme un bruit de roulement, démare puis le moteur boite, odeur de gaz d'échappement
OR10080078	23/08/2010	11 272	Entretien	Vidange entretien courant	
OR10030173	29/03/2010	8 231	Réparation	Diagnostic	
OR09110114	12/11/2009	5 308	Réparation	Garantie rempl de la vannes EGR chez fiat	
OR09110087	12/11/2009	5 300	Garantie	Déplacement Venet Auto, Garantie	
OR09110010	05/11/2009	5 143	Garantie	Déplacement Venete Auto, moteur cale et bruit embrayage	
OR09080100	18/08/2009	3 459	Réparation	Permuter roues Av et Ar et réparation serrure Ar	
OR09030122	20/03/2009	1	Déplacement	Achat pièces	Pose de bois dans la caisse menuiserie et stratification peinture