FORD TRANSIT 226777 29/10/2018

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FORD	TRANSIT	226777	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
29/10/2018	VÉHICULE TRÈS SALE EN ÉTAT D'USURE GÉNÉRALE AVEC PLUSIEURS DÉFAUTS SUR LA CARROSSERIE. VÉHICULE NON ROULANT - MOTEUR HORS SERVICE. À VENIR CHERCHER SUR REMORQUE OU CAMION DE DÉPANNAGE.





Le

03/11/2026

À

48 CHEMIN DES RUELLES 89380 APPOIGNY FRANCE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/62184614-63de-4476-99a1-4543d18144a2

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	CTTE
Identification vendeur	COLAS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	FORD
Modèle	TRANSIT
Date de mise en circulation ou année	29/10/2018
Numéro de série	WF0RXXWPGRJB48207
Numéro d'immatriculation (A)	FB-570-JZ
Puissance	73,5 kW
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Mauvais
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Non roulant, MOTEUR Hors Service.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	BLANC
Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	205/60R16
Etat des pneus	Mauvais

Photos pneus ou chenilles



Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Moyen
État de l'intérieur	Mauvais
Transmission	Moyen
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation présenté	COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT

Photo du certificat d'immatriculation







Présentation du dernier contrôle technique

PRÉSENTÉ(E)

Date du dernier contrôle technique 16/03/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite









Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	226777
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord







Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Véhicule très sale en état d'usure générale avec plusieurs défauts sur la carrosserie. Véhicule NON ROULANT - MOTEUR HORS SERVICE. À venir chercher sur remorque ou camion de dépannage.

Photos annexes

