N° D'IMPRIMÉ C60097132

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/01/2023	23181604

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
08/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 08/01/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S02BC007

(9) RAISON SOCIALE : SARL ACTA AUTOBILAN MONTESORO

(3) COORDONNÉES : ROND-POINT DE MONTESORO
RN 193
20600 BASTIA
Tél : 04 95 30 87 00 - Fax : 04 95 30 87 07

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 02BC0010

NOM ET PRÉNOM : PERCODANI MARC

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
3381 HJ 2B (F)	30/05/2006	30/05/2006

Marque	Désignation commerciale
FORD	TRANSIT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WFOVXXTTFV6Y07241	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
ABSENT	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
218723

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D
8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/01/2019 : 195730 km / 15/01/2020 : 203512 km / 11/01/2021 : 208707 km / 10/01/2022 : 212475 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		2 %	
Forces verticales :	1196 daN		814 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	477 daN	465 daN	307 daN	305 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	477 daN	465 daN	307 daN	305 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 77 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement
Opacité (2.5 m-1) C5 : 0.36 m-1 C6 : 0.32 m-1 C7 : 0.34 m-1 Moyenne : 0.34 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % -1.0 %