RENAULT TRAFIC 49754 29/01/2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**TRAFIC**	**49754**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
29/01/2025	**ATTENTION, LE VÉHICULE NE DÉMARRE PAS, IL EST EN SÉCURITÉ, GROS CHOC AVANT GAUCHE AYANT DÉCLENCHÉ LES AIRBAG ET LES PRÉTENTIONEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT PARE-BRISE, ÉCLATÉE, DIRECTION ASSISTÉE EN DÉFAUT, SUITE AU CHOC**







Le

29/09/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/692defc0-7f98-4b4b-920d-b6decc968185

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	ETANDEX HB-308-QA

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Trafic
Date de mise en circulation ou année	29/01/2025
Numéro de série	VF1FL0001173792054
Numéro d'immatriculation (A)	HB-308-QA
Puissance	81kw
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Attelage, remorque, radar de stationnement arrière, vitre électrique, rétroviseur électrique, climatisation, manuelle, autoradio, écran, tactile, commando, volant, régulateur de vitesse, ordinateur de bord,
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Gros choc avant gauche, airbag volant et passager, déclencher le véhicule ne démarre pas
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	205/65 R16c
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Gros choc avant gauche
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Airbag, conducteur et passager, déclenchés
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	49754
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1











Photo dégât 2

















Photo dégât 3





Photo dégât 4







Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Attention, le véhicule ne démarre pas, il est en sécurité, gros choc avant gauche ayant déclenché les airbag et les prétentioneurs de ceinture de sécurité avant pare-brise, éclatée, direction assistée en défaut, suite au choc

Photos annexes