IRISBUS SFR1627A 23/09/2009

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année
IRISBUS	**SFR1627A**	**23/09/2009**



Le

04/06/2026

À

BLOIS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c94bcd52-43a5-44eb-b11c-e1ee2dcc776a

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Irisbus
Modèle	Sfr1627a
Date de mise en circulation ou année	23/09/2009
Numéro de série	Vnesfr1620M007688
Numéro d'immatriculation	AC305ZZ
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Bon
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	47
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Bus voyageur
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	275 70 r22,5
Etat des pneus	Vendeur indique que les pneus sont au code de la route mais qu'ils seront à remplacer
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur




Attestation Tachy





Certificat d'aménagement



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG





Photo 3/4 AVD





Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8





Photo dégât 9



