IRISBUS RECREO 420931 19/10/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IRISBUS	**RECREO**	**420931**	**19/10/2011**







Le

22/04/2026

À

ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/ed2b8630-30de-4684-af02-534c2f9036cb

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	BUS
Identification vendeur	TRANSDEV

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	IRISBUS
Modèle	RECREO
Date de mise en circulation ou année	19/10/2011
Numéro de série	VNESFR1500M012814
Numéro d'immatriculation	BW-394-PV
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	63
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	BUS
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	État d'usage
Etat soubassements	État d'usage
Etat intérieur	État d'usage
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation




Contrôle technique







Attestation limiteur



Certificat d'aménagement



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








Norauto
15.0


GOODYEAR
ULTRA GRIP COACH


Norauto
15.0




Norauto
12.9

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	420931

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière





Photo du coffre










Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)






Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1














Photo dégât 2













Photo dégât 3



