INVENTAIRE N°2625 2026

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
IROISE	**SO**	**18/07/1996**	**FREINS BLOQUÉ ESSIEU HS**





Le

02/04/2026

À

BREST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/be798938-5661-4dc9-9c63-cb913bf82092

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Remorque
Identification vendeur	A454

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iroise
Modèle	So
Date de mise en circulation ou année	18/07/1996
Numéro de série	0000rigino9596029
Numéro d'immatriculation	2003xm29
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Voir fiche inventaire
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Remorque
Taille des pneumatiques	175r14c 99/98r
Etat des pneus	Hs et sous gonflé


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Autre document



Ville de Brest

Matériel	
SD = Sans objet	
Nom du Produit / immat	REMORQUE ROUTIERE
Marque	WOSE
Modèle	SD
Finition	SD
Date de mise en circulation	18/07/1996
N° de série	[illegible]
Couleur	GRISE
Kilométrage ou heures d'utilisation (non garanti)	SD
Puissance moteur	SD
Etat Transmission	SD
Etat Boite de vitesse	SD
Boite automatique ou manuelle + Nb de rapport	SD
Etat de la carrosserie	MOYEN
Etat du châssis	MOYEN
Carburant	SD
Poids à vide	
Suspension	SD
Taille et état des pneus en % d'usure	175/14 PNEU HS
Véhicule roulant ou non roulant	Roulant / Non roulant
Présence du carnet d'entretien	LISTE DES TRAVAUX REALISES REMISE LORS DE L'ENLEVEMENT DU MATERIEL
Travaux importants réalisés	
Dysfonctionnements majeurs	ESSIEU HS
Equipements spécifiques inclus	SD
Equipements testés et en état de fonctionnement	SD
Nombre de clés	0
Commentaires	DIMENSION DU PLATEAU 3M01,80

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau de bord





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Freins bloqué essieu hs