INVENTAIRE N°1871 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IVECO	**35C13**	**290004**	**18/07/2013**

Commentaires globaux

CARROSSERIE ET INTÉRIEUR MAUVAIS ÉTAT MAIS DÉMARRE AVEC BOOSTER ET ROULE







Le

18/11/2025

À

MARTIGUES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/802ced24-5240-4d75-a08d-5c2f50bbc2ab

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Terideal

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	35c13
Date de mise en circulation ou année	18/07/2013
Numéro d'immatriculation	CX-404-AK
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Benne
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	205/65/r16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Mauvais
Etat intérieur	Mauvais
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	290004

Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Carrosserie et intérieur mauvais état mais démarre avec booster et roule