IVECO BUS RECREO 421504 06/08/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
IVECO BUS	**RECREO**	**421504**	

Date de mise en circulation ou année

06/08/2009

Commentaires généraux



Le

27/08/2026

À

44 RUE LOUIS PERGAUD-16000 ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d03ce21b-801a-44e8-9d7f-f70277f7aa0a

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	1708

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	IVECO BUS
Modèle	RECREO
Date de mise en circulation ou année	06/08/2009
Numéro de série	VNESFR1500M007375
Numéro d'immatriculation (A)	AC-513-HV
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	60
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	État moyen
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté

PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation





Photo du contrôle technique



Attestation limiteur



ATTESTATION DE VÉRIFICATION
DU SYSTÈME DE LIMITATION DE VITESSE
D'UN VÉHICULE
613486

Suivant l'arrêté du 23 décembre 2002 annexe 8.

Échéance de validité de la présente attestation : 18/03/2027

Je soussigné : ROGEON PNEUS

Station agréée chronotachygraphe :

ROGEON PNEUS
SAS au capital de 480 000€
480, Rue de Bordeaux
16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 91 36 36
Télécopie 05 45 91 88 79

Vérificateur : MARBOUTIN . F

atteste que le système de limitation ou le limitateur de vitesse du véhicule ci-contre a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.

Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : 100 km/h
Véhicule : CAR M3
Marque : IRISBUS
Type : RECREO / SFR1S06A
N° de série : VNESFR1S00M007375
N° d'immatriculation : AC-513-HV
Client : TRANSDEV POITOU-CHARENTES
Appartenant à :
Fait le : 19/03/2026
Lieu : Angoulême
Signature :


DATE DE LA PROCHAINE VÉRIFICATION

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge


Certificat d'aménagement



Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document



ROGEON PNEUS
ANGOULEME

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE EAD

Je soussigné (Nom et prénom) MARBOUTIN Fabien, de l'atelier ROGEON PNEUS ANGOULEME, vérificateur qualifié sous le numéro TCPZS.X076261.19.12.2226 (*), certifie que l'éthylotest ou éthylomètre décrit ci-après a été vérifié conformément aux instructions fournies par le fabricant du système.

(*) Dans le cadre d'une intervention volontaire à la demande du client, le N° et la date de qualification UTAC n'apparaissent pas sur cette attestation.

Numéro d'intervention : 8310 – Intervention volontaire à la demande du client : NON
Numéro d'alcotest : 2100

DESCRIPTION DU VEHICULE :
Marque : RENAULT
Numéro d'immatriculation : AC-613-HV
Numéro de série : VNESFR15K0M007375 - Type : M3
Kilométrage du véhicule : 414455 km

CLIENT FACTURE : TRANSDEV POITOU CHARENTES RUE LOUIS PERGAUD 16430 ANGOULEME - CLIENT UTILISATEUR : TRANSDEV POITOU CHARENTES RUE LOUIS PERGAUD 16430 ANGOULEME

DESCRIPTION DE L'EAD :
Analyseur :
- Marque : DRAGER
- Type : INTERLOCK XT
- Numéro d'identification : ARMA-5576

Module de commande :
- Marque : DRAGER
- Type : INTERLOCK XT
- Numéro d'identification : ARFM-2118

Remarque : le condensât - analyseur devait-il être changé lors de cette intervention ? NON
Si OUI, description de la panne qui a nécessité l'échange du condensât analyseur :
Le client a-t-il donné son accord pour changer le condensât analyseur ?
Si OUI le condensât analyseur a été changé, si NON l'intervention a été refusée

DATE DE LA PROCHAINE VERIFICATION PERIODIQUE : mois et année : 01/2027

ADRESSE DU VERIFICATEUR QUALIFIE :
ROGEON PNEUS ANGOULEME 490 route de Bordeaux 16800 ANGOULEME

Fait le 19-02-2026

Signature et cachet du vérificateur qualifié :

ROGEON PNEUS
SAS au capital de 462 000
490, Rue de Bordeaux
16800 ANGOULEME
Tél. 05 45 91 26 26



FICHE CERTIFICAT D'INSTALLATION ACTIVITE EAD

CERTIFICAT D'INSTALLATION N° 76-VAI-15-000018

Installation effectuée par : VAIN
5 Avenue Normandie Sussex
76200 DIEPPE

Je, soussigné(e) Jonathan LATOUCHE
, installateur indépendant qualifié

Absolution de qualification n° : TCPY15.X076093 Validité : 05/05/2017

Certifie que l'installation de l'éthylotest anti-démarrage décrit ci-après a été effectuée par moi-même conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant du système

Description du véhicule :
Marque : Inabus
Modèle : RECREO
Immatriculation : AC-613-HV
N° Série (VIN) : VNESFR15K0M007375

Description du Dispositif pour le Véhicule :
Marque : DRAGER
Modèle : INTERLOCK XT
Centrale N° Série : ARFM-2118
Combiné N° Série : ARMA-5576
N° PV UTAC : 14/07824

DEPLACER

Matériel utilisé :
N° Lot gaz étalon : (260.5ppm)
Concentration (ppm) : 260.5

Valeur normale limite de concentration de détection d'alcool dans l'air expiré : 0.10

Date prochaine VP : 24/02/2016

Fait à : DIEPPE
Le : 24/02/2015
Installateur : Jonathan LATOUCHE

CACHET

Signature :

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	421504
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1









Photo dégât 2





Photo dégât 3








trustoo


Photo dégât 4











trustoo




trustoo




trustoo


ATTENTION
ANGLES
MORTS




trustoo



trustoo


trustoo


trustoo




trustoo






trustoo

Photo dégât 5









trustoo





trustoo
trustoo










trustoo
trustoo




trustoo


trustoo









Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes