EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : K009326022

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/10/2025	25109048

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S067K112

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 6 Rue de la Gravière

67116 REICHSTETT

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 067K7007

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CZ-326-MN (F)	16/01/2023	26/07/2005

Marque	Genre	Carrosserie
MAN	CAM	BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WMAH17ZZX5W059025	N3

Type/CNIT	Énergie
H17PM3D	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

552151

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

E CHARGE : En charge
ORIE DU VÉHICULE :
moteur de transport de marchandises

ONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 2 Toutes)

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Toutes)

6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Essieu 1 Arrière Milieu Inférieur)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤1.30 m^{-1}) :
C1: <0.10 m^{-1} C2: <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ 45%) : global: 70%
Efficacité par essieu : E1: 76% E2: 62% E3: 71%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 6% E2: 22% E3: 15%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 36%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ 23%) : global: 36%
Efficacité par essieu : E2: 59% E3: 66%
Déséquilibre (< 30%) : E2: 9% E3: 1%
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -2.5% D: -2.5% h: < 0,8 m