INVENTAIRE N°1963 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
MAN	**TGX 18.360**	**261969**	**05/12/2011**

Commentaires globaux

VÉHICULE ÉCOLE EN BON ETAT



Le

12/12/2025

À

ATTENTE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/2146be3b-5dc0-4130-9bd1-4f6c1c55ba9f

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourd
Identification vendeur	Aftral

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Man
Modèle	Tgx 18.360
Date de mise en circulation ou année	05/12/2011
Numéro de série	Wma06xzz8bm578211
Numéro d'immatriculation	By-962-pf
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Classique
Nombre de places (car & bus)	6
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Entretien à jour
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids lourd véhicule ecolr
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	315/80/22.5
Etat des pneus	Neuf
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	12

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	261969

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule école en bon etat