MERCEDES BENZ INTOURO 606781 23/02/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MERCEDES BENZ	**INTOURO**	**606781**	

Date de mise en circulation ou année

23/02/2010

Commentaires généraux



Le

27/08/2026

À

44 RUE LOUIS PERGAUD-16000 ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/856eb2f2-6247-4a1c-8e9c-81ba3d78f9a1

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	6580

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MERCEDES BENZ
Modèle	INTOURO
Date de mise en circulation ou année	23/02/2010
Numéro de série	WEB63305213252485
Numéro d'immatriculation (A)	AM-050-EB
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	60
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Mauvais état
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation




Photo du contrôle technique

Attestation limiteur



ATTESTATION DE VÉRIFICATION
DU SYSTÈME DE LIMITATION DE VITESSE
D'UN VÉHICULE

621874

Échéance de validité de la présente attestation : 20/07/2027

Je soussigné : Rogeon Pneus

Station agréée chronotachygraphe :

ROGEON PNEUS
SAS au capital de 480 000€
493, Rue de Bordeaux
16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 91 36 36

Vérificateur : MARBOUTIN . F

atteste que le système de limitation ou le limiteur de vitesse du véhicule ci-contre a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.


Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : 100 km/h
Véhicule : CAR M3
Marque : Mercedes Benz
Type : Intouro
N° de série : WEB6330521325 2485
N° d'immatriculation : AM - 050 - EB
Client : TRANSDEV POITOU - CHARENTES
Appartenant à : TRANSDEV OCCITANIE
Fait le : 21/07/2026
Lieu : Angoulême
Signature : Marboutin

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement



Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	606781
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2








trustoo



Photo dégât 3








trustoo






trustoo


trustoo

Photo dégât 4







Photo dégât 5








trustoo









Photo dégât 6





Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes