MERCEDES BENZ SPRINTER NCV3 413913 04/02/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MERCEDES BENZ	**SPRINTER NCV3**	**413913**	

Date de mise en circulation ou année

04/02/2013

Commentaires généraux



Le

27/08/2026

À

44 RUE LOUIS PERGAUD-16000 ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/56b06759-7384-4898-8043-a76b052906b4

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	1210

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MERCEDES BENZ
Modèle	SPRINTER NCV3
Date de mise en circulation ou année	04/02/2013
Numéro de série	WDB9066571S756845
Numéro d'immatriculation (A)	CQ-683-LJ
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	21
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/75R16
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	État moyen
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	État moyen
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation





Photo du contrôle technique

Attestation limiteur




Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge


Certificat d'aménagement



Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document



ROGEON PNEUS ANGOULEME

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE GAO

Version: 0
Référence: FEA0068

Je soussigné (nom et prénom) FEUTELOT Hervé, du l'atelier ROGEON PNEUS ANGOULEME, vérificateur qualifié sous le numéro TCH23.0016051 09-10-2026 (*), certifie que l'éthylotest antidémarrage décrit ci-après ainsi que son fonctionnement et son installation ont été vérifiés par moi-même conformément aux règles applicables et aux instructions fournies par le fabricant du système.

(*) Dans le cadre d'une intervention volontaire à la demande du client, le N° et la date de qualification UTAC n'apparaissent pas sur cette attestation.

Numéro d'intervention : 8361 – Intervention volontaire à la demande du client : NON
Numéro d'entrée : 2116

DESCRIPTION DU VEHICULE :
Marque : MERCEDES BENZ
Numéro d'immatriculation : [redacted]
Numéro de série : WDB9066571T756845 - Type : 140
Kilométrage du véhicule : 412700 km

CLIENT FACTURE : TRANSDEV POITOU CHARENTES RUE LOUIS PERSAUD 16000 ANGOULEME - CLIENT UTILISATEUR : V.T.J. V.-VEOLIA TRANSPORT / LOCATION DE VEHICULES 92 BLVD GALLIENI 92130 ISSY LES MOULINEAUX

DESCRIPTION DE L'EAD :
Analyseur :
- Marque : DRAGER
- Type : INTERLOCK XT
- Numéro d'identification : ARH9-0656
Module de commande :
- Marque : DRAGER
- Type : INTERLOCK XT
- Numéro d'identification : ARO6-0702

Remarque : le combiné + analyseur devait il être changé lors de cette intervention ? NON
Si OUI, description de la panne qui a nécessité l'échange du combiné analyseur :
Le client a-t-il donné son accord pour changer le combiné analyseur ?
SI OUI le combiné analyseur a été changé, si NON l'intervention a été refusée

DATE DE LA PROCHAINE VERIFICATION PERIODIQUE : [redacted]


ADRESSE DU VERIFICATEUR QUALIFIE :
ROGEON PNEUS ANGOULEME 490 route de Bordeaux 16000 ANGOULEME

Fait le 07-04-2026

Signature et cachet du vérificateur qualifié

ROGEON PNEUS
SAS au capital de 483 000€
490, Rue de Bordeaux
16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 91 33 36
Portable 06 45 97 56 78
N°BT 376 619 508 00040 - FR 59 376 619 508

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE GAO
Page 1/1 - Imprimé le [redacted] à [redacted]
ROGEON PNEUS ANGOULEME 490 route de Bordeaux 16000 ANGOULEME
SAUF LA VERSION ELECTRONIQUE FAC TOT



DAIMLER

Annexe 1

CERTIFICAT D'INSTALLATION
A conserver

Nous soussignés, EvoBus France S.A.S. – 2 à 6 Rue du Vignoble – Zone Industrielle – B.P. 90134 – 95042 Sarcelles Cedex, représentant accrédité en France de EvoBus GmbH – D-70567 Stuttgart (Allemagne), certifions que l'installation de l'éthylotest anti-démarrage décrit ci-après a été effectuée conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant du système.

Description du véhicule

Marque : MERCEDES BENZ
Type : SPRINTER NCV3
Numéro de série : WDB 906 657 1S 756 845
Numéro d'immatriculation (2ème numéro) :

Description du dispositif pour le véhicule

Marque : Dräger Safety AG & Co
Type : Interlock XT

Numéro d'agrément ou de réception N° 11/06542

Installateur :

Société : REVA
Ville : BORDEAUX

EvoBus France S.A.S

EVOBUS FRANCE SAS
Service Homologation
B.P. 90134 – Rue du Vignoble
95 605 SARCELLES

Fait à Sarcelles, le 04/02/2013

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	413913

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








ustoo


trustoo

Photo dégât 2









Photo dégât 3



Photo dégât 4










trustoo


trustoo

Photo dégât 5



Photo dégât 6









Photo dégât 7



















Photo dégât 8



Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes