Certificat d'immatriculation

052

N° Immatriculation — A. BM-882-GX

Date de 1ère immatriculation — B. 20/04/2011

C.1 AUTOCARS DELION SAS

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3

12 RUE JEAN PERRIN

92000 NANTERRE

D.1 MERCEDES BENZ

D.2 63201DBCIBKGGE4I4205101021A00

D.2.1 M30MCDTC1788664

D.3 TOURISMO RHD-M/2A

E. WEB63203813255355

F.1 19000 F.2 19000 F.3 22500

G 14300 G.1 14225

J M3 J.1 TCP J.2 CI J.3 CAR

K e1*2007/46*0024*03

P.1 11967 P.2 300 P.3 GO P.6 32

Q S.1 61 S.2 U.1 94

U.2 1500 V.7 V.9 2005/55*2008/74EURO5

X.1 VISITE AVANT LE 20/12/2024

Y.1 879 Y.2 285

Y.3 0 Y.4 11

Y.5 2.76 Y.6 1177.76

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route

Zoheir BOUAOUICHE

H

I 06/11/2024

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

BM-882-GX 06/11/2024

2024ER47063

WEB63203813255355

MERCEDES BENZ

AUTOCARS DELION SAS

BM-882-GX

IMPRIMERIE NATIONALE – ACTIVE E – 2018-07-01 – 1 – 2018-07-01 – 1

002564

002564

CRFRABM882GXOWEB6320381325535581104204TCP<<<

CAR<MERCEDES<BENZ<TOURISMO<RHD<2024ER4706338

EXEMPLAIRE RE

N° d'imprimé : K 009240367

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/06/2025	25044237

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S078K223

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Avenue des Frère Lumières
ZI Trappes Elancourt
78190 TRAPPES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 078K7030

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BM-882-GX (F)	06/11/2024	20/04/2011

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WEB63203813255355	M3

Type/CNIT	Énergie
M30MCDTC1788664	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

446417

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.6.a.1.	JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Ab conforme
4.5.2.a.1.	RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite)
6.2.1.a.1.	ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Pann endommagé (Arrière Droite Latéral, Arrière)
8.2.22.c.1.	OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anoma antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le disp antipollution : P1951 P1957
9.1.1.b.1.	PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE : Mauvais état (Ar

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDA

Opacité des fumées (≤0.70 m^{-1}) :
C1: <0.10 m^{-1} C2: <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ 50%) : global: 56%
Efficacité par essieu : E1: 70% E2: 47%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 3% E2: 12%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 24%
Frein de secours :
Efficacité par essieu : indépendance des circuits
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -1.0% D: -1.2% h: < 0,8 m
Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) : G: 1.1% D: -0.4%