# MESSERSI M25 3885 2002

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **MESSERSI** | **M25** | | **3885** |

Date de mise en circulation ou année

**2002**

Commentaires généraux






Le

**28/07/2026**

À

**1 PARC DE L'ÉTOILE 67076 STRASBOURG - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/00d836c7-2b7a-4c84-9ae3-7175bac84d7f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Voirie - Assainissement |
| Sous catégorie de produit | Mini pelle |
| Identification vendeur | Ville de Strasbourg |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Messersi |
| Modèle | M25 |
| Date de mise en circulation ou année | 2002 |
| Numéro de série | A2001513 |
| Numéro d'immatriculation (A) | |
| Type d'énergie (P.3) | Fuel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE AUTOMATIQUE |
| Transmission | |
| Etat trains roulants | |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Nombre de places (car & bus) | |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Manipulation très sensible de la Mini pelle |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| Véhicule roulant | MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT |

| | |
|---|---|
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | VÉHICULE NON REMORQUABLE |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | |
| Nombre de portes | |
| Taille des pneumatiques | |
| Etat des pneus | |
| Etat carrosserie | Moyen |
| Etat soubassements | Moyen |
| État de l'intérieur | Sale, usé |
| Transmission | |
| Nombre de vitesses | |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | NON APPLICABLE |
| Photo du certificat d'immatriculation | |
| Photo du contrôle technique | |
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |
| Barré rouge | |
| Certificat d'aménagement | |
| Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques) | |
| Photo du certificat de conformité | |
| Autre document | |

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras





Photo des hydrauliques (quand présent)







Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage

Photo compteur d'heures



| | |
|---|---|
| Nombre d'heures | 3885 |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale

Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

# CONCLUSION

## Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes