N° Ordre 45

Rapport de vérification

Engin de terrassement

Date de la vérification	20/10/2025	**Vérificateur**	MARTENS CHRISTIAN

Repères :

Client	VILLE / PVA 94	**Bâtiment**	PVA 94	**Service**	VILLE

Fabricant	MESSERSI		
Type	M-25 P/C		
N° Identification	A2001513		
Année (plaque)	2002	**Marquage**	CE
Particularités	-Châssis porteur sur chenilles -Conducteur porté assis		

Contenu et conditions de la vérification

Engin de terrassement - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel de vérification : Arrêtés des 5 mars et 4 juin 1993.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Une personne a été mise à notre disposition lors de l'intervention.
Documents pris en compte : aucun

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

N° Ordre 45

Observations

CABINE - POSTE DE CONDUITE	Accès : Porte défectueuse, y remédier.
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Visibilité (vitrages - essuie glace) : Réparer l'essuie-glace détérioré.
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification des organes service : Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.
DISPOSITIONS DIVERSES	Eclairage incorporé à l'appareil : Assurer le fonctionnement de l'éclairage de la zone de travail.