# PEUGEOT 206+ 187639 21/02/2011

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **PEUGEOT** | **206+** | **187639** | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **21/02/2011** | **ÉTAT EXTÉRIEUR OK, ÉTAT INTÉRIEUR OK, MÉCANIQUE ET PNEUS À VOIR** |







Le

**10/11/2026**

À

**18 BIS RUE D'ESPAGNE 97430 LE TAMPON - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/6e837bfd-376e-487a-b4d0-699d8d7a7a33

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Type de produit | **VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE** |
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Véhicule particulier de société |
| Identification vendeur | Communauté d'agglomération du sud |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Peugeot |
| Modèle | 206+ |
| Date de mise en circulation ou année | 21/02/2011 |
| Numéro de série | VF32M8HZAAY120193 |
| Numéro d'immatriculation (A) | BJ-829-CN |
| Puissance | 50 kW |
| Type d'énergie (P.3) | Go |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Traction |
| Etat trains roulants | Non vérifiable |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Climatisation |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Pneu avg/arg à plat, grosse révision |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| COLOR | Blanche |
| Type de véhicule | Vp |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places (car & bus) | 5 |
| Type de suspension | SUSPENSION MÉCANIQUE |
| Taille des pneumatiques | 175/65/14 |
| Etat des pneus | Hs |

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie

Quelques pics et traces de frottements légers


| | |
|---|---|
| Etat soubassements | Ok |
| État de l'intérieur | Ok |
| Transmission | Ok |
| Nombre de vitesses | 5 |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT |

Photo du certificat d'immatriculation




| | |
|---|---|
| Présentation du dernier contrôle technique | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Date du dernier contrôle technique | |
| Photo du contrôle technique | |
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |
| Barré rouge | |
| Certificat d'aménagement | |
| Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques) | |
| Photo du certificat de conformité | |
| Autre document | |

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 187639 |
| Photo compteur d'heures | |
| Nombre d'heures | |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

| |
|---|
| Photo dégât 9 |
| Photo dégât 10 |
| Photo dégât 11 |
| Photo dégât 12 |
| Photo dégât 13 |
| Photo dégât 14 |
| Photo dégât 15 |

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot | |
| Commentaires généraux | État extérieur ok, État intérieur ok, mécanique et pneus à voir |
| Photos annexes | |