# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**N° D'IMPRIMÉ : ZP15456846**

**EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 21/06/2023 | 23005765 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

20/06/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S001Z171

(9) RAISON SOCIALE RH CONTRÔLE

(3) COORDONNÉES 325 Avenue jean Coutty

01100 ARBENT

Tel:0474739117

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 001Z1154

NOM ET PRÉNOM : HATIM RHONI

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| 536 YG 01 (F) | 27/07/2006 | 27/07/2006 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 307 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF33C9HZC84697536 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MPE5312M9187 | GO |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

271450

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MINEURES**

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (ARG,AR,ARD)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AVD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1435 P2408

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/07/2019 : 254836 km / 01/07/2021 : 262912 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km) :** | -1.5 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (≤30%) :** | 2% | | 4% | |
| **Forces verticales :** | 825 daN | | 506 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 280 daN | 286 daN | 100 daN | 77 daN |
| Forces de freinage (efficacité): | 280 daN | 286 daN | 100 daN | 77 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 3% | | 23% | |
| Taux d'efficacité global (≥50%) : | 55 | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (≥18%) : 18% | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| **Opacité des fumées (≤3.00 m-1)** | C2 : <0.10 | C3 : <0.10 | C4 : <0.10 | Moyenne : <0.10 |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.1% | -1.8% | | |
| **Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)** | -4.0% | -4.0% | | |

PARAGON - Août 2019