PEUGEOT BERLINGO 240000 22/05/2007

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**BERLINGO**	**240000**	**22/05/2007**

Commentaires globaux

ÉTAT CARROSSERIEET
INTÉRIEUR CORRECTE



Le

08/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7e926fb4-2f20-4980-b38f-883b654d6424

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voiture particulière
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Berlingo
Date de mise en circulation ou année	22/05/2007
Numéro de série	VF3GJ9HWC95273274
Numéro d'immatriculation	3113 ZF 68
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio cd
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Intérieur propre, carrosserie bon état, dysfonctionnement moteur et ABS
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175/70/14
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon, capot décoloré
Etat soubassements	Corrosion légère
Etat intérieur	Bon mais sale
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	240000

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État carrosserieet intérieur correcte