PEUGEOT BOXER 136274 20-11/2012

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**BOXER**	**136274**	**20-11/2012**

Commentaires globaux

VÉHICULE VENDU EN L'ÉTAT. PROBLÈME MOTEUR, VOYANT ALLUMÉ AU TABLEAU DE BORD. PERTE DE PUISSANCE. QUELQUES DÉFAUTS ESTHÉTIQUE.



Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9a8fbbe0-9941-4b55-8d3c-5a1bdc4a915e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	SDIS74

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	PEUGEOT
Modèle	BOXER
Date de mise en circulation ou année	20-11/2012
Numéro de série	VF3YDTMFC12254403
Numéro d'immatriculation	CN132AS
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x2
Etat trains roulants	Correct
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Ambulance
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Prévoir révision moteur
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/75r16c
Etat des pneus	Moyen
Etat carrosserie	Passable
Etat soubassements	Moyen
Etat intérieur	Passable
Transmission	Correct
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur









Photos pneus ou chenilles










MICHELIN

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	136274

Photo tableau de bord





Photo console centrale





Photo poste de conduite





Photo sièges avant










Photo sièges arrière







Photo du coffre



















Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule vendu en l'état. Problème moteur, voyant allumé au tableau de bord. Perte de puissance. Quelques défauts esthétique.