PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D123218768**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/10/2023	23597044

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S067D223

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DE SOUFFEL

(3) COORDONNÉES : 30, Rue du Marché Gare

67200 STRASBOURG

Tél : 03.88.26.87.26 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : BRISVALTER JULIEN (GAZ)

N° D'AGRÉMENT : 067D1005

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
CL-578-XB(F)	12/09/19	16/10/12

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	ION

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF31NZKZZCU805078	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP0044785	EL

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

46635

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAU DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré : AVD, AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré : AVD, AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31.08.2021:40 361 km / 30.09.2019:32 003 km / 06.09.2019:31 830 km / 14.06.2019:31 695 km / 31.07.2018:30 917 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		5 %	
Forces verticales :	563 daN		638 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	229 daN	226 daN	237 daN	218 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	229 daN	226 daN	237 daN	218 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 75 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 26 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.9 %	-1.7 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	+2.0 %	+2.0 %		

CL-578-XB

CT **01/10/2025**

Nº d'agrément: S067D223
Nº de série: VF31NZKZZCU805078

S067D223
A : 01/10/2025
CL-578-XB

DUPLICATA