ATTESTATION
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/01/2024	24040075

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044K214

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : ZI Des Six Croix
18 rue du Clos Bessère
44480 DONGES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

NOM ET PRÉNOM :

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BF-034-GE (F)	29/05/2018	27/12/2010

Marque	Genre	Carrosserie
MAN	CAM	PLSC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WMAN18ZZXBY252848	N3

Type/CNIT	Énergie
N18P19DK9DE	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

350437

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

Z.8.0.0.3. OPACITÉ DES FUMÉES : Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

7.2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Latéral Gauche)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : Chargé
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :
Service (≥ 45%) : global: 58%
Secours (≥ 23%) : indépendance des circuits
Frein de stationnement :
Efficacité (≥ 18%) : 23%
Feux de croisement :
G: -1.1% D: -1.6% h: < 0,8 m

Attestation délivrée le 26/01/2024

par le réseau Auto Bilan France

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00