
# RENAULT KERAX260 153430 28/10/1999

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **RENAULT** | **KERAX260** | **153430** | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **28/10/1999** | **VÉHICULE DANS SON JUS MAIS, CORRECTE PAS TROP DE DÉGÂTS** |







Le

**23/10/2026**

À

**ITER ROUTE DE VINON DE VERDON, 13115 SAINT-PAUL-LÈS-DURANCE - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/621cdaa1-0893-4e5a-baf6-45f3f03d14b8

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Type de produit | VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE |
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Camion |
| Identification vendeur | Iter |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Renault |
| Modèle | Kerax260 |
| Date de mise en circulation ou année | 28/10/1999 |
| Numéro de série | VF633AXBOPOOO1647 |
| Numéro d'immatriculation (A) | GR209AW |
| Puissance | 260cv |
| Type d'énergie (P.3) | Go |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Mécanique 8 |
| Etat trains roulants | Ok correct |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Bi bennes |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| COLOR | Blanc bleu |
| Type de véhicule | Camion |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places (car & bus) | 2 |
| Type de suspension | SUSPENSION MÉCANIQUE |
| Taille des pneumatiques | 13 R22.5 |
| Etat des pneus | Correct |

Photos pneus ou chenilles









| | |
|---|---|
| Etat carrosserie | Correcte |
| Etat soubassements | Correct |
| État de l'intérieur | Ok correct |
| Transmission | Mécanique |
| Nombre de vitesses | 8 |

# DOCUMENTS


## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | PRÉSENTÉ(E) |

Photo du certificat d'immatriculation


Certificat d'immatriculation
A GR-209-AW
B 28/10/1999
C.1 SECHE TRAITEMENT EAUX INDUSTRIELLES
C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
C.4.1
C.3
LD LES HETRES
STATION CHARGE
D.1 RENAULT
D.2 3SAM6TX3BGLC
G.4
P.1 P.2: 19000 P.3 DIESEL
P.5 Q1 86KW
P.6 J1 CAR
S1 7
S2 2
V7
V8
X1 VISITE AVANT LE 05/09/2025
Y1 Y2
Y3 Y4
Y5 3.78 Y6 961 FA
W
I 05/09/2025
Z1
Z2
Z3
Z4
Certificat d'immatriculation
GR-209-AW 05/09/2025
2023SDS1450
VF633AXB0P0D01647
RENAULT
SECHE TRAITEMENT EAUX INDUSTRIELLES
CRFRAGR209AW6VF633AXB0P0D01647599102B5CAM<<<<
BENNRENAULT<<<<

Photo du contrôle technique




Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur






Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 153430 |

Photo compteur d'heures




Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale





Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement




Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

| |
|---|
| Photo dégât 9 |
| Photo dégât 10 |
| Photo dégât 11 |
| Photo dégât 12 |
| Photo dégât 13 |
| Photo dégât 14 |
| Photo dégât 15 |

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot | |
| Commentaires généraux | Véhicule dans son jus mais, correcte pas trop de dégâts |
| Photos annexes | |