RENAULT CLIO 120000 29/05/2002

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**CLIO**	**120000**	**29/05/2002**

Commentaires globaux

**ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT,
MAIS PEINTURE TERNE
INTÉRIEUR PROPRE.
CONTRÔLE MOTEUR
IMPOSSIBLE BATTERIE HS**



Le

09/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/560cfc31-d509-458b-a06b-d0eaa85aa6e8

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voiture particulière
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	29/05/2002
Numéro de série	VF1BB07CF26791020
Numéro d'immatriculation	1793 XV 68
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Usé
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio K7
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie correct mais peinture terne, intérieur propre , Contrôle moteur impossible batterie hs
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Voiture particulière
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175/65/14
Etat des pneus	Usé
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	120000

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant





Photo sièges arrière





Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général correct, mais peinture terne intérieur propre. Contrôle moteur impossible batterie hs