RENAULT CLIO 157745 04/11/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**CLIO**	**157745**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
04/11/2008	**PANNE DE DIRECTION QUELQUES IMPACTS CARROSSERIE, GRILLE CALANDRE ET EMBLÈME MANQUANT ET A REFIXER, VERNIE PEINTURE, PARE CHOC A REFIXER AVANT, SIÈGE CONDUCTEUR FERAILLE QUI DÉPASSE POIGNÉE EXTÉRIEUR A RÉNOVER ET POMMEAU DE VITESSE A CHANGER**





Le

17/11/2026

À

RUE ARISTIDE BERGÈS 11870 CARCASSONNE CEDEX - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9480b7ad-0282-4f48-b1bd-d979703eba40

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Tourisme
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	04/11/2008
Numéro de série	VF1KR1F0H40512284
Numéro d'immatriculation (A)	GL 944 YZ
Puissance	5
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Panne direction
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle, vitre électrique
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Panne de direction quelques impacts carrosserie, grille calandre et emblème manquant, vernie peinture, pare choc a refixer avant
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	Tourisme
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	185/60 r15 88 H
Etat des pneus	Mi chemin

Photos pneus ou chenilles












Etat carrosserie	Vernie peinture et quelques impacts
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Sièges conducteur usé
Transmission	Panne direction
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	01/12/2022

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche





Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR


Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage 157745

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Photo dégât 2









Photo dégât 3





Photo dégât 4








trustoo

Photo dégât 5









Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9








trustoo

Photo dégât 10







Photo dégât 11





Photo dégât 12





Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Panne de direction quelques impacts carrosserie, grille calandre et emblème manquant et a refixer, vernie peinture, pare choc a refixer avant, siège conducteur feraille qui dépasse poignée extérieur a rénover et pommeau de vitesse a changer

Photos annexes