PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

JVT 392

N° D'IMPRIMÉ : ZD12566981

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/11/2025	25028836

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S038Z338

(9) RAISON SOCIALE NC38

(3) COORDONNÉES : 3 RUE VAUJANY

38100 GRENOBLE

Tel:04 38 70 37 17

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 038Z1176

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AF-071-FY (F)	13/11/2009	13/11/2009

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR1J0H41957002	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP000W011	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

131121

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AV)
1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
1.1.6.b.1. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/11/2019 : 79879 km / 05/10/2021 : 83116 km / 14/09/2023 : 97744 km / 09/09/2025 : 127946 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-4.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	8%		11%	
Forces verticales :	663 daN		450 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	238 daN	226 daN	138 daN	128 daN
Déséquilibre (<20%) :	6%		8%	
Forces de freinage (efficacité):	238 daN	226 daN	138 daN	128 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	65			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 15%			

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.03 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.04 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.010

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.2%	-2.7%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-2.2%	-2.2%