EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D 121274668

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 10/08/2023 | 23135474 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

09/08/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S074D155

(9) RAISON SOCIALE : Y CONTROLES SEYNOD

(3) COORDONNÉES : 7, Rue Malaz

74600 SEYNOD

Tél : 04.50.52.24.96 Fax : 04.50.52.15.00

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

NOM ET PRÉNOM : LOPES FRANCOIS

N° D'AGRÉMENT : 021D0208

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| BX-934-DJ(F) | 29/01/13 | 02/11/11 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CLIO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1BR3S0H46172203 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP0088633 | EG |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

57255

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés : AR

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : ARD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07.09.2021:44 610 km / 17.10.2019:32 335 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -3.2 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 6 % | |
| **Forces verticales** : | 671 daN | | 501 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 246 daN | 242 daN | 152 daN | 147 daN |
| Déséquilibre (< 20%) : | 2 % | | 4 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 246 daN | 242 daN | 152 daN | 147 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 67 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 % | | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| CO Ralenti (≤ 0,3) : 0.04 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) : 0.00 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.016 | | | | |
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%) : | -0.6 % | -1.1 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%) : | +0.2 % | +0.7 % | | |

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D134996388

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 07/11/2025 | 25149550 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/11/2027

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S074D155

(9) RAISON SOCIALE : Y CONTROLES SEYNOD

(3) COORDONNÉES : 7, Rue Malaz

74600 SEYNOD

Tél : 04.50.52.24.96 Fax: 04.50.52.15.00

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 021D0208

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| BX-934-DJ(F) | 29/01/2013 | 02/11/2011 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CLIO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1BR3S0H46172203 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP0088633 | EG |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

73134

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : ARD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG

6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés : AR

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : ARD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

10.08.2023: 57 255 km / 07.09.2021: 44 610 km / 17.10.2019: 32 335 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -3.7 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 6 % | | 5 % | |
| **Force verticales :** | 707 daN | | 476 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 234 daN | 244 daN | 144 daN | 140 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 5 % | | 3 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 234 daN | 244 daN | 144 daN | 140 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 64 %

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.01% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.021

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -2.1 % | -1.2 % |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | 0.3 % | -0.4 % |